

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Муниципальной организации Ленинградской областной
Общероссийской общественной организации
«Общество инвалидов»
И.В. Запашикова
2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 22»
Н.Г. Евшакова
2023 года



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» - МБДОУ «Детский сад № 22»	
Фактический адрес	188300, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Достоевского, дом 18/7 (филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22»)	
Юридический адрес	188300, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Леонова, д. 15А.	
Телефон/ E-mail	8 (813-71) 78-038	
E-mail	mbdou22@gtn.lokos.net	
Вид деятельности	Образование дошкольное	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 18	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этажа	
Количество и назначение входов	3 входа для посещения, 2 служебных входа	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	150/день	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет	
Возможность дистанционного обслуживания	нет	

Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	«А»	«А»	«ДУ»	«А»
Входная группа	«А»	«А»	«ДУ»	«А»
Пути движения	«А»	«А»	«ДУ»	«А»
Зона оказания услуг	«Б»	«Б»	«ДУ»	«ДУ»
Санитарно-бытовые помещения	«ВНД»	«ДУ»	«ДУ»	«А»

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	доступно	доступно	недоступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	доступно	доступно

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (С)
Все зоны и участки объекта в целом	ДЧ-В

** Указывается:

III-B - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); В - доступно условно, ВНД – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- условно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта, организация парковки транспорта
Вход (входы) в здание	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта, установка тактильной плитки
Путь (пути) движения внутри здания	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Доступно
Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается в доработке для К, О, С в рамках капитального ремонта
Система информации и связи (на всех зонах)	Доступно
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка табличек, указателей
Все зоны и участки объекта в целом	Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта

*** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2023-2026 г.г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации - полная адаптация среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» частично доступно для следующих категорий инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Для адаптации здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» для инвалидов с нарушениями зрения необходимо проведение текущего ремонта и применения ТСП (технических средств реабилитации).

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от «28» августа 2023 г.

Дата составления паспорта «8» сентября 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «28» августа 2023 г.
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	<i>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» - МБДОУ «Детский сад № 22»</i>
Фактический адрес	<i>Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Достоевского, дом 18/7 (филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22»)</i>
телефон	<i>8 (813-71) 78-038</i>
Ведомственная принадлежность	<i>Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25 Октября, дом 18</i>
Вид деятельности	<i>Образование дошкольное</i>
Форма собственности объекта	<i>Оперативное управление</i>
Объем предоставляемых услуг	<i>150/день</i>
Размещение объекта	<i>Отдельно стоящее здание, 2 этажа</i>
Количество и назначение входов	<i>3 входа для посещения, 2 служебных входа</i>
Год постройки	1958
Год последней реконструкции	2020

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 3, 7, 22, 27, 28, 29
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		Есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные)	нет	Нерегулируемые переходы	есть

туннели)			
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

2. Описание объекта предоставления услуг:

3.

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	есть			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, Г, С, У
- *информация об объекте	есть	Установить табличку со шрифтом Брайля на входной		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У

		калитке				
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет			50 м и менее	Не более 250 м	
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
-ширина тротуара (пути движения)	есть	Укладка тактильной плитки		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, Г, У
-*указатели направления движения	нет	Установка указателей направления движения		Имеются	Допустимо отсутствие	
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	
- *места отдыха	нет			Имеются		
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет						
- высота подъема справочно	нет					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	

- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	
- уклон Формула расчета уклона пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		
-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. –При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. –При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут					

	отсутствовать. –Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	есть			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К, О, Г, У
Габариты площадки (глубина) с пандусом	есть			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К, О, Г, У
Габариты площадки (ширина) без пандуса	есть			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	К, О, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	есть			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	К, О, Г, У
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, Г, С, У
*Навес	есть			Наличие		
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности)	есть			Наличие		К, О, Г, С, У

объекта для инвалидов)						
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	Укладка тактильной плитки		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О, Г, У
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О, Г, У
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	К, О, Г, С, У
- на высоте	есть			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	К, О, Г, С, У
- * завершения поручней за пределами марша	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	
- *нетравмирующие окончания	есть			Наличие		
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	есть 8 %			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К, О
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,97 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К, О
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,66 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К, О
Разворотные площадки:						

(указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,3 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К, О
-при въезде на пандус, ширина	1,9 м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К, О
-промежуточная прямая, длина	1,3 м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная прямая, ширина	1,9 м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,3 м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К, О
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,9 м			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К, О
Поручни с двух сторон:	есть			наличие	Отсутствие, несоответствие	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К, О
- *на высоте (верхний поручень)	0,87 м			0,8-1,0 м		К, О
- *горизонтальные завершения поручней	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
- *нетравмирующие окончания	есть			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	есть			Наличие		К, О
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости и	Мобильный подъемник при необходимости	
*Звуковой маяк у входа	нет	Установить звуковой маяк		Имеется	Допустимо отсутствие	

Тамбур	есть					К, О, Г, С, У
Глубина	1,8 м			1,5 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	
Ширина	2,4 м			2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	
Двери распашные, справочно	есть					К, О, Г, С, У
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	0,9 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О, Г, С, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,015 м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К, О, Г, С, У
Лестница на уровень 2-го этажа						
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	О, Г, С, У
Поручни с двух сторон:	есть			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, Г, С, У
- на высоте	1,0 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, С, У
-* горизонтальные завершения	есть			Имеются	Допустимо	О, Г, С, У

поручня					отсутствие, несоответствие	
- *нетравмирующие окончания	есть			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, С, У
Пандус переносной	нет			-	Наличие	
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			наличие	-	
- мобильный	нет			-	наличие	
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,5 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К, О, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	
*Указатели направления движения, входа, выхода	есть			Имеются	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	есть			Имеются		К, О, Г, У
Речевые информаторы и маяки	есть			Имеются		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	есть			Имеются		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть			Имеются		
*Тактильная схема	есть			Имеются		

*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, Г, С, У
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	Маркировка ступеней		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, Г, С, У
- *горизонтальные завершения	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, С, У
- *нетравмирующие окончания	есть			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, С, У
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, Г, У
Лифт пассажирский						
Кабина:	-					
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
-* поручни	-			Имеется	Допустимо отсутствие	
*Световая информация	-			Имеется		
*Звуковая информация	-			Имеется		
*Знак доступности	-			Наличие		
*Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие		
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, Г, У

Высота порога	нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К, О, Г, С, У
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	К, О, Г, У
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, Г, У
- *размещение на высоте	1,8 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К, О, Г, У
- *высота прописных букв	0,02 м			0,016 м и более	Не учитывается	К, О, Г, У
Зона для кресла-коляски	нет			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К, О, Г, У
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Не менее одного места			2% и более	Не менее одного места	К, О
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К, О
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	
Санузел для посетителей	есть			Имеется	-	Г, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	-			Имеется	Допустимо отсутствие	
Тактильная маркировка	-			Имеется		
Ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
Раковина:	-					
- зона у раковины (глубина)	-			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	

- зона у раковины (ширина)	-			0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	
- *высота раковины	-			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	
- *опорный поручень	-			Наличие	Допустимо отсутствие	
Кабины для инвалидов:	нет					К, О, Г, С, У
- количество кабин				справочно		
- *знак доступности кабины	-			Имеется	Отсутствует	
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
Габариты санузла/кабины (длина)	-			1,8 и более	1,6 м	
Габариты санузла/кабины (ширина)	-			1,65 м и более	1,5 м	
Опорные поручни	-			Имеется	Стационарный у стены	
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	-			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	
- *крючки для костылей	-			Наличие	Допустимо отсутствие	

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г -инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.